

2025 年 11 月 10 日

広島電鉄株式会社

東急電鉄株式会社で発生した事象にかかる緊急点検の結果について

国土交通省より指示のあった信号システムの設定条件に関する緊急点検を行った結果、広電宮島口駅において不具合が判明しましたのでお知らせします。

当社線をご利用のお客様ならびに関係する皆様にご心配をおかけすることとなり、お詫び申し上げます。


詳細は、以下の通りです。

1. 不具合判明箇所

宮島線 広電宮島口駅（広島県廿日市市宮島口一丁目 11 番 10 号）

2. 不具合内容

4 番線から 8 番線（側線）へ進入する列車が、本線、側線の車両接触限界位置を越えない位置で停車した場合でも 4 番線へ進入しようとする本線側の列車に進行信号が現示されます。



3. 対策

上記の場合でも本線側の信号が現示されないよう信号制御条件の追加を行います。

また、信号条件追加が完了するまでの間、側線へ車両が進入する場合は、車両が車両接触限界の位置を越え、側線内へ完全に移動するまでモニター等で確認した後に、本線側の信号取扱を行います。

4. その他

現在の信号条件に起因する事故等は発生しておりません。

当社内で交差する進路のある同箇所以外のすべての箇所（4 駅 1 停留場）において、信号システムの設定条件については、問題がないことを確認しております。

以上